

Kleine ergernissen wegen 2024

Criteria
 - intensiteit verkeer
 - beleidsplan
 - direct gevaar
 - gebruiker



Nr.	Ergernis	Kern	WAAR	Toelichting	Reactie gemeente
2023-1	Oneffenheid wegverharding	Sterksel	Beukenlaan	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Slechte staat klinkerwerk drempelaanloop: komgrens Beukenlaan	herstellen straatwerk
2023-2	Gat naast de weg/ herstellen berm	Sterksel	Dreef	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Herhaling van onopgelost punt 2022: Bij kruising Kennedylaan en het bruggetje bij de Dreef zit een gat langs de weg (nog in de Kennedylaan) waar water blijft staan. Graag opvullen	Opvullen en vlakken, waar nodig graszaad aanbrengen
1	Oneffenheid wegverharding	Sterksel	t.h.v. vlaamseweg 14	Ter hoogte van Vlaamseweg 14 is bij het aanpassen van de waterleidingen in de weg is een drempel ontstaan van het straatwerk ten opzichte van het asfalt. Bij erover heen rijden is dit duidelijk voelbaar en hoorbaar.	Herstellen met handploeg Mouwrik
2	Verlichting	Sterksel	Vlaamseweg	De verlichting op de Vlaamseweg is minimaal, al jaren is het de wens dat dit wordt verbeterd.	Dit is in strijd met het beleidsplan, in het buitengebied wordt duisternis bevorderd.
3	Snoeien groen	Sterksel	Vlaamseweg	Goed snoeien van de bomen. Regelmatig is er sprake van loshangende takken.	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
4	Aanbrengen bermverharding	Sterksel	kruising Dr Ruttenpark / berkenlaan, Dr Ruttenpark / spechtenlaan en Dr Ruttenpark/ Reigerlaan	Doordat de bochten te krap genomen worden bij de kruisingen met Dr Ruttenpark zijn hier de bermen kapotgereden. Daardoor komen rolstoelers vast te zitten. Graag grasbetontegels in de bochten aanbrengen zodat de rolstoelers veilig kunnen oversteken	Wanneer gebruikers een juiste gebruik maken van de wegindeling, is conform het wegen besluit alle locaties bereikbaar.
5	Aanbrengen bermverharding			In verband met de kapotgereden bermen bij het sportgebouw is er de wens om hier grasbetontegels langs de straatkant te leggen	Kan deze situatie via een afbeelding aangeduid worden?
6	Verlichting	Sterksel	Heezerweg	Er zijn 3 lantaarnpalen op de heezerweg kapot waarvan al reeds meerdere meldingen gedaan zijn	Dit is een storing vanuit Enexis waar al langere tijd aandacht voor is. Echter sturen hierop is lastig en hebben we weinig invloed op. Op de site van de gemeente is een klachtenknop voor straatverlichting. Door het gebruik van deze knop kom je op het platform waar de status van alle lichtmasten wordt weergegeven en kun je ook een defect doorgeven.
7	Gat naast de weg/ herstellen berm	Sterksel	Albertlaan	Aan de zuid-oost kant van de kruising zit er een diep gat langs de Albertlaan. Graag opvullen	Dubbele rij grasbetontegels plaats
8	Aanbrengen bermverharding	Sterksel	Peelven	In het verleden zijn op verschillende plekken langs de peelven stroken met graskeien geplaatst. Nu is de weg aangepakt en willen we graag dat er langs de volledige lengte de resterende stukken worden voorzien van graskeien	bocht achteraan op peelven voorzien van dubbele rij grasbetontegels
9	Aanbrengen bermverharding	Sterksel	Peelven	Het is lastig om elkaar te passeren op de Peelven. Daarom willen we graag op enkele plekken passerstroken. Hiermee worden de bermen dan ook niet (meer) vernield	Wordt niet opgenomen in kleine ergernissen, wel wordt grasbetontegels toegepast in de bocht
10	Gat naast de weg/ herstellen berm	Sterksel	Dreef	bermen op de Dreef zijn weggereden doordat bij de omleiding van de averbodeweg al het verkeer via die nauwe straat moest	Dreef: bocht aan overzijde weg vanuit de brug gezien voorzien van grasbetontegels, overige bermen aanvullen t.b.v. weg gereden berm, herstellen bank/ vernieuwen
11	Gat naast de weg/ herstellen berm	Sterksel	Vlaamseweg / ten brakeweg	Doordat er (vracht)verkeer over een klein stukje van het fietspad moet bij de kruising vlaamseweg/ten brakeweg, ontstaan er diepe kuilen langs het fietspad. graag aanvullen	Opvullen en vlakken
12	Gat naast de weg/ herstellen berm	Sterksel	Chijnsgoed t/m 1a	Graag de gaten op Chijnsgoed (t/m nr 1A) vullen en herstellen	Opvullen en vlakken
13	Oneffenheid wegverharding	Sterksel	churchillpark 5	gevaarlijke situatie is door slecht wegdek met een grote sleuf en substantiële oneffenheden in het wegdek ter hoogte van Churchillpark 5 te Sterksel?	Herstellen met handploeg Mouwrik
14	Snoeien groen	Sterksel	diverse	(te) hoge bermbegroeiing bij splitsingen en kruisingen. Dit is ook nog eens gevaarlijk	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
15	Oneffenheid wegverharding	Sterksel	beukenlaan	De drempel op de Beukenlaan ter hoogte van de familie Bongers is wat voorzien van lagere kuilen dan de drempel zelf	Herstellen 3 x drempel sterksel, 1 x valentijn, 1 x ter hoogte van komgrensbord, 1 x
16	Oneffenheid wegverharding	Sterksel	valentijn	straatwerk drempel Valentijn ter hoogte van school bevat gaten	zie punt 15
2023-3	Aanbrengen bermverharding	Sterksel		Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Bij komgrenzen: als men voor het bord en sluis staat stoppen de auto's meestal met wiel in de berm of weggant wat gaten veroorzaakt. Hier de rechterkant van de rijstrook wat verbreden (asfalt, beton of graskeien) dat voertuigen niet te krap voor de sluis opstellen (stoppen).	niet uitgevoerd, sluis vanuit maarheeze, voorzien van grasbetontegels
2023-4	Aanbrengen bermverharding	Sterksel	pastoor thijssenlaan	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Kapotgereden berm/graskeien bij Poort43 repareren	Als dit opnieuw is opgetreden, zal er gekeken worden naar een passende oplossing
2023-5	Aanbrengen bermverharding	Sterksel	beukenlaan	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Doorzetten graskeien Beukenlaan (komgrens/Laathof)	niet toegekend, geen urgentie vanuit wegen perspectief
21	Oneffenheid wegverharding	Sterksel - Heeze		Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Herstraten Fietspad Sterksel-Heeze is in slechte staat achtergelaten na graafwerkzaamheden: start fietspad tot bruggetje Sterkselse Aa	In verband met de omvang, is dit opgenomen in de groot onderhoud elementenverharding
23	Gat naast de weg/ herstellen berm	Sterksel	Dreef	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Herhaling van onopgelost punt 2022:Aan de dorpskant van het bruggetje bij de Dreef zit een gat langs de weg waar water blijft staan (aan Churchilpark kant). Graag opvullen en opnieuw gras zaaien	zie punt 10
24	Wegmeubilair	Sterksel	Dreef	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Vervangen bankjes Churchilpark/Dreef	zie punt 10
2023-6	Onderhoud afwatering	Sterksel	Poelhoeve	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Om overtollig water te kunnen afvoeren uit de wadi. Vrijmaken van de duiker tussen Poelhoeve en Laathof	Wordt gecommuniceerd met afdeling Rioolbeheer

2023-7	Verharden	Sterksel	Poelhoeve	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Verharden/verbreden van pad tussen Poelhoeve en Laathof (tegenover Poelhoeve 10) Is nu een zandpaadje, bij regenweer erg modderig. Veel gebruikt door fietsers en wandelaars en helaas ook door pakketbezorgers (met wisselend succes, er zijn er al blijven steken). Gevraagde oplossing: verharden van overgang en paal plaatsen zodat auto verkeer er niet meer door kan.	Optie: Aanbrengen voetpad van tegels 90 cm breed en duiker
2023-8	Oneffenheid wegverharding	Sterksel	Beukenlaan	Reeds toegekend, maar niet uitgevoerd punt van 2023 Verzakkingen in klinker bestrating aan beide zijdes van spoorovergang beukenlaan (buiten het prorail gedeelte) Aan beide zijdes van het spoor is de klinkerbestrating in slechte staat. Ook tussen bruggetje en bocht beukenlaan	herstellen straatwerk, echter tot de beperking van profiel vrije ruimte rondom het spoor (11 meter vanaf hart spoor)
28	Oneffenheid wegverharding	Leenderstrip	Strijperdijk	Op meerdere plaatsen flinke kuilen in het wegdek op het gedeelte dat gelegen is binnen de bebouwde kom. (ter hoogte van woning bewoner joppen)	Herstraten straatwerk, er zouden plekken bij kunnen zitten die invloed hebben ondervonden van riool problematiek, in dat geval bekijken
29	Aanbrengen bermverharding	Leenderstrip	Jansborg	Gedeeltelijk is op deze weg al bermverharding aangebracht, maar dit ontbreekt nog op het weggedeelte (links) vanaf de Strijperstraat tot aan Jan Bertens (aardbeien) en rechts vanaf de Strijperstraat tot aan de brug over de Strijper Aa.	wel aanwezig maar begroeid, mogelijk groen onderhoud. Wordt gecommuniceerd
30	Oneffenheid wegverharding	Heeze - Leende	Langstraat - Leenderweg	Aan beide zijden is het fietspad tussen Leende en Heeze over de gehele lijn erg slecht met veel gaten en hobbels.	wordt opgenomen in het groot onderhoud asfalt
31	Onderhoud afwatering	Leenderstrip	Sint Jan Baptistastraat 2	Straatkolk schuin tegenover de oprit van Sint Jan Baptistastraat 2 graag vervangen/repanderen. Tijdens nieuwjaar is deze door onverlaten opgeblazen met vuurwerk waardoor nu bij hevige regenval de halve straat blank blijft staan en bewoners de oprit niet meer te voet af kunnen.	Wordt gecommuniceerd met afdeling Rioolbeheer
32	Oneffenheid wegverharding	Leenderstrip	Strijperstraat	Bocht Strijperstraat (nabij Strijpertunnel): verzakking in wegdek/ goot. Op deze plek is een flinke verzakking ontstaan.	Herstraten straatwerk
33	monumenten	Leende		Waterval uit Fontein/gedenkteken op Marktplein werkt niet. Aanbod van manager Schammert de fontein te adopteren niet beantwoord.	is onder de aandacht bij afdeling monumenten. Bezig met afstemming
34	Oneffenheid wegverharding	Heeze - Leende	Langstraat - Leenderweg	Fietspad Leende-Heeze (Langstraat, Leenderweg) veel kuilen en vervormingen door wortels; ongemakkelijk en vooral in het donker levensgevaarlijk	zie punt 30
35	Oneffenheid wegverharding	Leende	Boschhoven	Boschhoven: wegdek vervormd. Geen genoeg om over deze weg te fietsen door gaten en kuilen	Te groot voor onderhoud kleine ergernissen, wordt bekeken in programma groot onderhoud
36	Oneffenheid wegverharding	Leende	Eikenlaan, Lindenlaan	Eikenlaan, Lindenlaan: vervormd wegdek door gaten en kuilen ©	Te groot voor onderhoud kleine ergernissen, wordt bekeken in programma groot onderhoud
37	Gat naast de weg/ herstellen berm	Leende	Zwarte pad	Zwarte Pad ten N. van Boschhoven/Merellaan: aansluitingen op Boschhoven en Merellaan staan bij flinke regenbui onder 15 cm. dikke laag modder.	
38	Slecht asfalt	Leende	Bungalowpark	Lanen bungalowpark: asfalt verloedert steeds meer; gaten in oppervlak, dwars- en langsscheuren, afbrokkende zijanten. Gaten en scheuren in asfalt vol onkruid, waardoor situatie versneld verergert. Dit geldt, op enkele uitzonderingen na, voor de hele wijk.	Te groot voor onderhoud kleine ergernissen, wordt bekeken in programma groot onderhoud
39	Snoeien groen	Leende	Boschhoven ter hoogte van 42	Boschhoven ter hoogte van nummerserie 42: in de berm te omvangrijke heggen, die de weg versmallen en een gevaar vormen voor het verkeer. Elders in het dorp is ook wel sprake van ten onrechte geannexeerde bermen, maar daar is (gelukkig) nog geen sprake van ergerlijke of gevaarlijke toestanden	Betreft particulier groen. Snoeien is een openbare ruimte melding.
40	Snoeien groen	Leende	Kluisrotonde	Kluisrotonde Valkenswaardseweg/A2: hoge begroeiing belemmert overzicht.	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
41	Vervuiling	Leende	Merellaan	Fietspad Merellaan-A2: vervuild en versmald (jaarlijks terugkerende ergernis) de aansluiting aan de Merellaan ligt in een verdieping; bij flinke regen staat hier 10 cm. water/modder.	Extra veegronde inplannen, kijken naar een constructieve oplossing
42	Belijning	Leende	Nachtegaallaan	T- kruising Boschhoven/Nachtegaallaan: verkeer komend van Boschhoven neemt doorgaans de binnenbocht naar de Nachtegaallaan. Belijning als suggestie?	Verkeersaanpassingen vallen buiten de opdracht. Echter door aanhoudende vraag wordt dit wel meegenomen
43	Wegmeubilair	Leende	Nachtegaallaan	?Nachtegaallaan: bord "buurtpreventie" verdwenen.	herstellen
44	Weginrichting	Leende	Valkenswaardseweg - irislaan	Ingang Irislaan is, voor verkeer komend van Valkenswaardseweg, verstopt door op de hoek geparkeerde auto's. Is een parkeerverbod voor de hoek mogelijk?(D)	Verkeersaanpassingen vallen buiten de opdracht.
45	Oneffenheid wegverharding	Leende	Margrietlaan	Trottoirs in de Margrietlaan, vooral in de buurt van Leenderhof, slecht begaanbaar. Juist daar maken veel rolstoelers en rollatorgebruikers gebruik van het trottoir.	Trottoir gaat nog open voor K&L
46	Oneffenheid wegverharding	Leende	Valkenswaardseweg	Rabatdeel Valkenswaardseweg met slecht wegdek. Veel wandelaars van Leenderhof maken gebruik van deze route.	omgeving leenderhof inspecteren op slechte voetpaden en herstellen aan de hand van diverse opmerkingen
47	Oneffenheid wegverharding	Leende	Dorpstraat Zuid	Dorpstraat Zuid kent nogal wat hellingen in de trottoirs, waarop rolstoelen dreigen te kapseizen.	ter plekken van deze hellingen bevinden zich veelal inritten van percelen. Dit probleem is dus niet aan te pakken.
48	Wegmeubilair	Leende	Marijkeplein	Marijkeplein: bord met aanwijzingen voor hondenuitlaters is vervuild en hangt te hoog. Graag op ooghoogte brengen en schoonmaken.	
49	Wegmeubilair	Leende	Diverse	De bankjes in het dorp zijn verwaarloosd. Mos en groene aanslag nodigen niet uit er op te gaan zitten. Geen reclame voor het dorp. €	
50	Wegmeubilair	Leende	Diverse	De monumenten ter ere van onze oorlogshelden, op de begraafplaats en bij de Burg. Vogelsweg, zijn verwaarloosd. E.	is onder de aandacht bij afdeling monumenten. Bezig met afstemming
51	Weginrichting	Leende	Beukenlaan	De bewoner van Kerkstraat 5A heeft moeite om, komend via de brandgang, die op de Beukenlaan uitkomt, per fiets op de rijbaan te komen. Is een verlaagd trottoir mogelijk? (F)	Verzoek kan ingediend worden bij aanvraag vergunning inritten
52	Snoeien groen	Leende	Diverse	Veel onkruid op trottoirs en in goten. Voor het hele dorp geldt dat de bestrijding van onkruid te wensen overlaat! (G)	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
53	Wegmeubilair	Leende	Diverse	Te weinig verzamelpunten voor hondenpoepzakjes. (G).	Beleid afvalbeheer is geen onderdeel van het wegbeheer. Hier kan dus geen antwoord op gegeven worden.
54	Oneffenheid wegverharding	Leende	Kerkstraat - Kerkepad	Kerkepad bij aansluiting met Kerkstraat: moddergaten in wegdek	Een en ander zal bekeken worden na oplevering Aannemer stempel
55	Wegmeubilair	Leende	Halvenne	Bultje: nog steeds geen oplossing voor het parkeerprobleem: half op het trottoir of half op de rijweg. Er loopt een test met paaltjes. Buurtvereniging is bereid over verdergaande maatregelen te praten.	Project is parrallel onder de aandacht
56	Snoeien groen	Leende	Halvenne	Bultje, Halvenne: overmaatse heg groeit over trottoir.	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
57	Oneffenheid wegverharding	Leende	Bultje	Bultje: op diverse plekken worden de looppaden vervormd door boomwortels. Perkes rond bomen onverzorgd: grensstenen schots en scheef, veel onkruid. Verloedering dreigt. (H).	Project is parrallel onder de aandacht
58	Wegmeubilair	Heeze	diverse	Diverse vervallen en vervuilde banken in Heeze	reinigen en of herstellen
59	Snoeien groen	Heeze	diverse	Diverse hagen Heeze overhangend over trottoir	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
60	Oneffenheid wegverharding	Heeze	diverse	diverse trottoirs Heeze opgroei van wortels resulteert in oneffenheden.	in kaart brengen en herstellen

61	Wegmeubilair	Heeze	Doortje van de Konijnenberglaan ter hoogte van nr. 14.	Ik heb altijd een hele verzameling plastic zakken voor mijn huis liggen. Zou het mogelijk zijn om enkele lantaarnpaal ringen te bevestigen zodat we daar onze zakken aan kunnen ophangen. Het betreft de Doortje van de Konijnenberglaan, op de 3 splitsing te hoogte van NR 14. Er staan daar 3 lantaarnpalen in de buurt.	wordt gecommuniceerd met afdeling sociaal domein
62	Oneffenheid wegverharding	Heeze	Zadelmaker 8 en 10	Graag wil ik uw aandacht vragen voor het looppad liggend in de Zadelmaker tussen nr. 8 en 10. Op de foto's ziet u de actuele situatie, welke ronduit gevaarlijk is vanwege het onkruid Overwoeking en de ongelijk liggende tegels vanwege wortelgroei boom. Om ongelukken te voorkomen is het dringend gewenst dit aan te pakken. (voor foto's zie bijlage.)	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer, tegels herstraten
63	Snoeien groen	Heeze		Aandacht wordt gevraagd voor de uitgroei van tuinbeplanting etc. op verschillende plaatsen tot ver over de stoep. In het verleden is dit ook al een keer aangekaart. Maar toen werd gesteld dat mensen dit het beste onderling zouden kunnen regelen. Maar dat werkt gewoon niet. Kan van de kant van de gemeente hier toch wat strenger op worden toegezien en waar nodig actie ondernomen?	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
64	Oneffenheid wegverharding	Leende	Anjerstraat	"trottoirs in de Irislaan, tussen Valkenswaardseweg en Anjerstraat zijn in slechte staat; een ramp voor voetgangers en rollators. Ongelijke tegelhoogte, boomwortels, losse tegels enz."	Herstraten straatwerk
65	Snoeien groen	Leende	Merellaan	Bij de aansluiting op de Merellaan staat een rij dode taxusbomen.	Wordt gecommuniceerd met afdeling groenbeheer
66	Snoeien groen	Leende	Bultje	Perkjes rond bomen onverzorgd: grensstenen schots en scheef, veel onkruid. Verloedering dreigt. (H).	Project is parrallel onder de aandacht
67	Gat naast de weg/ herstellen berm	Leende	Oostrikkerdijk	Lage berm ten opzichte van de wegconstructie	herstellen en opwaarderen
68	Wegmeubilair	Sterksel	jagerspad	Bloembakken 2 maal door aanrijding tegen schutting van omwonenden terecht gekomen.	Jagerspad wordt definitief afgesloten, op dit moment geen extra werkzaamheden
2023-9	Oneffenheid wegverharding	leende	Kraanven 65	Voor Kraanven 65 ligt de stoep los door omhoog komende boomwortels. Paar weken geleden is door hele Kraanven de stoep en parkeerstrook hersteld...echter niet voor nummer 65. Dit is potentieel gevaarlijk voor mensen die wat minder goed ter been zijn Ook parkeerstrook is omhooggekomen door de boomwortels.	Herstraten straatwerk
2023-10	Oneffenheid wegverharding	leende	Freesialaan	Bij de lantaarnpaal in de bocht van de Freesialaan, tegenover de appartementen komt een boom uit het trottoir. Ik had dit al eens bij de gemeente gemeld, maar heb hem afgelopen zomer zelf maar afgeknipt. Het trottoir komt er nog naar boven en het moet goed opgeknapt worden (de wortels moeten dieper, onder het trottoir) weggeknipt worden. Er komen rond de betreffende boom op meerdere plekken wortels naar boven die ik zelf vorig jaar heb verwijderd en waar het trottoir gerepareerd moet worden	Herstraten straatwerk
2023-11	slecht asfalt	Leenderstrijp	Paaldijk	in de asfaltweg zitten op verschillende plekken flinke gaten, met name ter hoogte van BEP agri	asfalt onderhoud
2023-12	Zandpaden	Leenderstrijp	Strijperpad. Van Beukenvallei tot afsluiting	Gaten en plassen door slecht onderhoud zandpad. Ontwijken zorgt voor hinder voor fietsers. Er staan paaltjes, maar op veel te grote afstand van elkaar. Graag meedenken in een structurele oplossing voor dit probleem.	schaven en aanbrengen voorziening t.b.v. fietspad
2023-13	Oneffenheid wegverharding	sterksel	Fietspad Pastoor Thijssenlaan	Wortelopdruk op trottoir Pastoor Thijssenlaan aan de oostzijde dat is bij de evennummers.	Herstraten straatwerk
2023-14	Oneffenheid wegverharding	Heeze	Saturnus	Trottoir aan de Saturnus te Heeze: Gemeld wordt dat in de lus ter hoogte van de panden 33 tot en met 57 op diverse plaatsen de omranding rond de aanwezige bomen omhoog, los, dan wel schots en scheef zijn geduwd. Levert struikelgevaar op	Herstraten straatwerk
2023-15	Oneffenheid wegverharding	Heeze	telstar	Trottoir Telstar tussen de nrs 4 en 14: Hier worden op diverse plaatsen de stoeptegels door wortelgroei omhoog gedrukt dan wel liggen deze nu verzonken. Vooral in de avond levert dit problemen op en kans op vallen	Herstraten straatwerk
2023-16	Oneffenheid wegverharding	heeze	Kapelstraat	Fietspad langs de Kapelstraat Het fietspad langs de Kapelstraat in Heeze en dan met name vanaf het Barberhuis (t.o AH.) aan de kant van de Hema tot aan de afslag met de Schoolstraat is inmiddels in erbarmelijke staat. Als gevolg van het vele vrachtverkeer etc. zitten er inmiddels zoveel verzakkingen en oneffenheden in dit stuk fietspad dat je er. Dit is al langer zo. We weten dat de gemeente voornemens is om heel de Kapelstraat aan te gaan pakken. Helaas duurt dat nog wel even. Maar daar moeten we niet op willen wachten, omdat de risico's voor ouderen en kinderen echt te groot zijn. Datzelfde euvel maar dan in mindere mate, doet zich aan de Kapelstraat weliswaar op meerdere weggedeeltes voor, maar niet in de mate als op het bovenstaand aangegeven stuk fietspad. Graag aandacht hiervoor.	Herstraten straatwerk