





Lijst kleine ergernissen 2017 overeenstemming 25 april 2017

beschikbaar bedrag € 100.000

| nr | omschrijving/locatie | Foto | opmerking | maatregel | kosten |
|---------------------------|---|--|---|--|----------|
| DORPSRAAD STERKSEL | | | | | |
| 1 | Rolstoel opgang Peter van den Braken centrum. Bij de galerie het Peter van den Braken centrum loopt de rolstoel opgang op vanaf en af tot op de rijweg. Dat is net waar de Heezerweg een (optische) vernauwing heeft. Bij het lopen op deze stoep wijkt iedereen onwillekeurig uit in de richting van de rijweg. Al diverse keren gezien en meegemaakt dat het verkeer rakelings langs rijdt. |  | | Aanpassen dmv aanbrenen trottoirband en mindervalidenoprit | € 800 |
| 2 | Ten Brakeweg afschot voor water. Het water kan nergens naar toe. De weg vanaf Albertlaan 17 tot /met de bocht zou op afschot worden gelegd en bol maar niets daarvan tot op heden, op de kop van onze percelen zou ook voor afschot worden gezorgd en bol leggen. Het hoogteverschil naar de Sparrenlaan is destijds schuin aflopend gemaakt voor het bouwverkeer en is nu op dezelfde plek blijven liggen. Deze moet verder opgeschoven worden richting Sparrenlaan |  | | Herstellen | € 1.000 |
| 3 | Ten Brakeweg vrachtwagenverbod. Hoek ten brakeweg/sparrenlaan moet voorzien worden van zwaardere palen om vrachtverkeer (>6 m) te weren en verbodsbord moet (duidelijker) voor brug geplaatst worden | | Bord is verplaatst | | € - |
| 4 | Verlenging/extra graskeien Peelven. Extra graskeien tegenover Peelven 4 tot aan Ronde BleekEerste stuk vanaf Albertlaan 30m Peelven op links en verlenging op diverse plaatsen van de vorig jaar aan gebrachte gras keien. | | | Graskeien doorleggen | € 11.250 |
| 5 | Verzakking Dreef. Deuk in de dreef net achter het bruggetje | | Rioolbeheerder | Klinkervak vervangen door asfalt | € 8.750 |
| 6 | Verlichting Oostrikkerweg. Kapotte straat verlichting tussen Leende en Sterksel (Oostrikkerweg) | | Valt buiten deze opdracht | Openbare ruimte melding door melder | |
| 7 | Bermen buitengebied. Erbarmelijke staat van debermen in het buitengebied, met name bij regenperiodes levensgevaarlijk. Chijnsgoed, Pastoor Thijssenlaan, met name tussen Reiling en de brug en de Heezerweg (punt 13 van 2016). (Zie jan van oss) | | Chijnsgoed wordt opgepakt. Heezerweg is al aangepakt. | Pastoor Thijssenlaan buitendienst graaft sleuven om water van de weg te krijgen. | € - |
| 8 | Verkeersspiegel Averbodeweg. Op de hoek Stoeiing - Averbodeweg moet een spiegel geplaatst worden waardoor het zicht op de kruising wordt verbeterd. |  | Valt buiten deze opdracht | Geven we door aan Verkeerskundig medewerker | |
| 9 | Passeerstroken Averbodeweg. Het is onvoldoende mogelijk op de Averbodeweg voor vracht / landbouw verkeer elkaar te passeren. Hierdoor worden zowel de berm, wegdek als de goten met bij behorende putten kapot gereden met de mogelijke volgschade voor het riool. Doordat de goten helemaal weg gereden zijn blijft bij regen weer het water in de berm staan waardoor deze zwakker zijn en snel nog verder verslechteren. | | Valt buiten deze opdracht | Geven we door aan Verkeerskundig medewerker | |





Lijst kleine ergernissen 2017 overeenstemming 25 april 2017

beschikbaar bedrag € 100.000

| nr | omschrijving/locatie | Foto | opmerking | maatregel | kosten |
|----|---|--|---|---|---------|
| 10 | Onderhoud / gaten in weg onverharde deel Ten Brakeweg. Een groot gedeelte van de winter hebben er enorme plassen gestaan op het gedeelte tussen het eind van het geasfalteerde deel van de Ten Brakeweg en het begin van de Sparrenlaan. Daarnaast waren er ook hele diepe kuilen. Het is mijns inziens een wonder dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd ook omdat een gedeelte onverlicht is. Deze zomer zal het wel weer stof happen worden, mi onverantwoord ook omdat er veel rolstoelers gebruik maken van de weg. Door de slechte staat kan de paardentram met bewoners van Providentia niet meer fatsoenlijk van die weg gebruik maken. De bewoners worden compleet door elkaar geschud, het is niet meer verantwoordHet kinderdagverblijf op de Kloostervelden, gaat met een zgn "Stint" over het zandpad en ik hoor de juffen wel eens klagen dat de kinderen er bijna uit vallen door de kuilen. Bij slecht weer durven ze niet over de Ten Brakeweg en gaan ze over de Albertlaan,maar dat is naar mijn en hun mening nog gevaarlijker. | | Zie punt 2 | Herstellen | € - |
| 11 | (Betere) verlichting Ten Brakeweg. De Ten Brakeweg is slecht begaanbaar (zie punt 10). Een betere verlichting zou hierbij kunnen helpen. | | Opgelost | | |
| 12 | Kapotte verlichting Kloostervelden. Op de hoek Berkenlaan/Laan van Providentia staat al maandenlang een kapotte lantaarnpaal die niet gerepareerd wordt | | Valt buiten deze opdracht. Gemeente zoekt uit van wie de verlichting op Kloostervelden/providentia is | Openbare ruimte melding door melder | |
| 13 | Onderhoud Vlaamseweg. Onderhoud van de Vlaamseweg | | Valt buiten deze opdracht wordt meegenomen bij het groot onderhoud | | € - |
| 14 | Hard rijden Vlaamseweg. Regelmatig hard rijden van bestuurders van auto's en vrachtauto's op Vlaamseweg | | Valt buiten deze opdracht | Openbare ruimte melding door melder | |
| 15 | Regenwater / geluidsoverlast Averbodeweg. Veel problemen worden veroorzaakt door het vele en zware (agrarisch) verkeer over de Averbodeweg. De goten aan beide zijden van de weg zijn hierdoor verzakt, de afvoerputjes zijn daarom hoger komen te liggen, met als gevolg dat het regenwater niet weg kan lopen. Bij de kruising met Stoeiing zijn zelfs flinke kuilen. Ook is door aanleg riolering, kabel enz. een soort van lappendeken ontstaan die vooral geluidsoverlast veroorzaakt |  | zie punt 9 | Herstellen | € 3.750 |
| 16 | wegdek/belijning Averbodeweg. Slecht wegdek en duidelijkere scheiding fietsers/voetgangers/verkeer | | Valt buiten deze opdracht | Geven we door aan Verkeerskundig medewerker | |
| 17 | Passeerstroken Turfven. 2 passeerstroken zouden in 2015 reeds in (gebroken) asfalt worden uitgevoerd (2 zijn al voorzien in particuliere opritten) | | Is reeds uitgevoerd, besproken met Jan van Oss | | € - |

Lijst kleine ergernissen 2017 overeenstemming 25 april 2017

beschikbaar bedrag € 100.000

| nr | omschrijving/locatie | Foto | opmerking | maatregel | kosten |
|----|--|--|---|-------------------------------------|-----------|
| 18 | Albertlaan provisorisch opknappen. Provisorisch opknappen van Albertlaan ipv volledige reconstructie in 2017 ivm ontbreken 2e ontsluiting en bouwverkeer de komende jaren | | Valt buiten deze opdracht | | |
| 19 | bermen/wegdek Beukenlaan / Oostrikkerweg. De bermen en het wegdek zijn in slechte staat en moeten opgeknapt worden |  | | Herstellen | € 1.000 |
| 20 | Bermen/wegdek/water op weg Heezerweg. Bermen/wegdek/kruisingen/bomen/water op rijbaan/gedeelte fietspad in de kom |  | Heezerweg is al aangepakt, zie ook punt 7 | | € - |
| 21 | Water op rijbaan Sterkselseweg. Bij slecht weer staat er behoorlijk wat water op de rijbaan (Kempenhaege bocht). Bermen zijn ook slecht | | Wordt opgepakt | Herstel door buitendienst | € - |
| 22 | Opknappen zandweg. Bij de ronde Bleek moet de zandweg opgeknapt worden voor doorgaand agriverkeer. Dit kan tevens als 2e ontsluiting Kloostervelden gezien worden. | | Onderhoud zandweg zit in het jaarlijks onderhoudsprogramma. Verharding van deze weg is een ander traject. | | |
| 23 | Slechte staat wegdek Jagerspad. Het wegdek op het Jagerspad is in zeer slechte staat wat de verkeersveiligheid niet bevordert |  | Valt buiten deze opdracht. Dit is een ander traject bij de gemeente | | |
| 24 | Water op rijbaan P.Thijssenlaan. Water op rijbaan bij drempel Valentijn en op de komgrens in de P. Thijssenlaan | | Valt buiten deze opdracht | Geven we door aan de rioolbeheerder | € - |
| 25 | Door boomwortels omhoog geduwde stoep, Valentijn. Door een boom omhoog gegroeide trottoirband(en) links vóór het pand Valentijn 4, Sterksel. |  | | Herstellen | € 3.000 |
| | | | | | € 100.650 |