

No	Melding	Foto ID	Extra toelichting
1	scheefligende tegels averbode 4F	foto 2023A	herhaling van onopgelost punt uit 2022
2	onkruid/gras op fietspad waardoor deze steeds smaller wordt: Heezerweg (van bebouwde kom tot Albertlaan)	foto 2023B	
3	onkruid/gras op fiets pad waardoor deze steeds smaller wordt: Past. Thijssenlaan (van De Laat tot aan spoorwegovergang)		borstelen/vegen/schoffelen waarbij ook echt de kanten worden schoongeveegd
4	wortelopdruk fietspad Past. Thijssenlaan (tussen Biesputten en Chijnsgoed)		
5	Wortelopdruk op trottoir Past. Thijssenlaan, aan de oostzijde dat is bij de even huisnummers		
6	Kapotgereden berm bij 'opstelplaats' komgrens Past Thijssenlaan	2023C	Bij komgrenzen: als men voor het bord en sluis staat stoppen de auto's meestal met wiel in de berm of weggat wat gaten veroorzaakt. Hier de rechterkant van de rijstrook wat verbreden dat voertuigen niet te krap voor de sluis opstellen (stoppen).
7	Kapotgereden berm bij 'opstelplaats' komgrens Heezerweg	2023D	Bij komgrenzen: als men voor het bord en sluis staat stoppen de auto's meestal met wiel in de berm of weggat wat gaten veroorzaakt. Hier de rechterkant van de rijstrook wat verbreden (graskeien?) dat voertuigen niet te krap voor de sluis opstellen (stoppen).
8	Kapotgereden berm/graskeien bij Poort43 repareren	2023E/F	Waarschijnlijk vanwege het zware verkeer zijn enkele bermen/graskeien kapotgereden/verzak op de Past. Thijssenlaan ter hoogte van Poort 43
9	Kapotgereden berm Beukenlaan (komgrens/laathof)	2023G	Graskeien aanleggen op dit stuk
10	Kapotgereden berm Heezerweg (onder andere ten gevolge van graafwerkzaamheden): komgrens tot aan bruggetje over grote Aa	2023H/i	Bermen repareren/opvullen
11	Slechte staat klinkerwerk drempelaanloop: komgrens beukenlaan	2023J	Herstraten
12	Slechte staat klinkerwerk drempelaanloop: Averbodeweg/Valentijn	2023K	Herstraten
13	Fietspad Sterksel-Heeze is in slechte staat achtergelaten na graafwerkzaamheden: start fietspad tot bruggetje Sterkselse Aa		Herstraten
14	Snoeien van eiken bomen tot 3 meter hoogte op korte Vlaamseweg		Snoeien
15	Boomwortel beschadigingen ten brakeweg oplappen	2023L	Herhaling van onopgelost punt 2022: in 2021 is een groot deel van de boomwortel beschadigingen op de ten brakeweg opgelapt, maar er is 1 stuk overgeslagen (tussen de 2 opgelapte stukken). Graag dit stuk ook nog aanpakken (tussen Leverloo en fietspad)
16	Graskeien Chijnsgoed		Verder oppakken nadat in 2022 al een stuk graskeien is aangelegd
17	Gat langs weg opvullen kennedylaan	Martijn moet nog controleren of dit echt niet gedaan is	Herhaling van onopgelost punt 2022: Bij kruising Kennedylaan en het bruggetje bij de Dreef zit een gat langs de weg (nog in de Kennedylaan) waar water blijft staan. Graag opvullen
18	Gat langs weg opvullen bruggetje Dreef	Martijn moet nog controleren of dit echt niet gedaan is	Herhaling van onopgelost punt 2022:Aan de dorpskant van het bruggetje bij de Dreef zit een gat langs de weg waar water blijft staan (aan Churchilpark kant). Graag opvullen en opnieuw gras zaaien